


## Complicazioni post operatorie: problemi meccanici



**2 pazienti hanno richiesto la sostituzione della pompa di attivazione dello sfintere AMS-800**

**2 paziente hanno richiesto la sostituzione del serbatoio dello sfintere AMS-800**

**1 paziente ha richiesto la sostituzione della cuffia dello sfintere AMS-800**