


Complicazioni post operatorie: problemi meccanici



2 pazienti hanno richiesto la sostituzione della pompa di attivazione dello sfintere AMS-800

1 paziente ha richiesto la sostituzione del serbatoio dello sfintere AMS-800

1 paziente ha richiesto la sostituzione della cuffia dello sfintere AMS-800